



Autostraße in der Nähe des Pikes Paek-Gipfels

Nachteile zur Folge haben. Es sei daran erinnert, daß bei vollbelastetem Motor und niederen Touren infolge der geringeren Kolbengeschwindigkeit die Verbrennungsperiode länger dauert. Dadurch verlängert sich die Zeit



Blick auf eine kurven- und serpentinreiche Strecke der neuangelegten Broadmoor-Cheyenne-Automobilstraße