

vnd wurde das gschehen/das überig kupffer reicher wäre dan die stein dar auf es gehauwen ist/welches nicht ein geringer irthumb wäre. Derhalben als bald das ärz gflossen ist/diß geusst er in ein eisernenn guß/der groß oder klein pflegt zu sein/nach dem viel oder wenig kupffer in der scherben vonn wegen der prob/fleusset. Es hatt aber auch ein eiserne handthabe/mitt deren ers fasset/wan das kupffer hinein ist gossen/vnd dunckets in die lesch die darbey gesetzt ist/das also das kupffer widerumb erkalte/welches er widerumb bey dem feur auf droctnet/vnd hanvet sein spitz ab mitt dem schleiß eisen/das teil aber dem spitz zu allernechst/schmidet er auf dē anbüß/vnd macht ein blech darauf/welches er in stücklin von einander zerschneidt.

Ein eisernes ruzlein A. Sein handthabe B.



Andere bewegend das kupffer so gflossen/mitt einer linden kolen/bald giesendt sies in neuwen vnd reinē bāsem/von birgten gmachet/welche ein hūlzin vhasz zimlich groß/vnd vollen wassers ist vndergesetzt/als dan wirt es klein geskönt/so groß die samē des hauffs seindt. Andere nemen für die bāsem strauw. Andere thündt ins vhasz ein breitte stein/vn giessendt darein so viel wassers/dz es über den stein gange/vnnd das gflossen kupffer giessendt sie aus der scherben auff den stein/aus welche so es herunder fellt/kleine körnlin werdenn. Andere giessendt das gflossen kupffer bald ins wasser/vnnd bewegens so lang/bis das es gekörnt werde. Dan wo nicht das kupffer fleusset/vnnd aus dem ein blatten gmacht wirt/oder gekörnt/oder gefilett wirt/so fließt es nicht leichtlich durch des feurs krafft in der Capellen/wan es aber nicht flüssig ist worden/so wirdt alle mühe vnd arbeit verloren. Zügleicher weiss aber wie das kupffer gekörnt wirt/also werden auch das sylber vnd das pley gekörnt/das sie auffs gnawest zu wegen mögendt werden. Aber ich komme wiederum zur prob des kupffers. So das kupffer mitt disen weisen ist vorbereitet/als dan zu einem jettlichen centner/der kleinen gwichtē/so das kupffer kein pley noch eisen hat/vnd zwar reich am sylber ist/thū herzu anderthalb vngten pleis der grösseren gwichtenn/wan aber das kupffer pley hatt ein vngten/so aber auch eisen darbei ist/zwo vngten. Erstmal aber thū das pley in die Capellen/darnach so es anfacht züruchen/thū das kupffer darzu/welches in einer stundt vnd in einer viertell der stunden das feur mitt dem pley verzert:diß wan es geschähenn ist/wirstu das sylber am boden der Capellen sähen/wirt das feur doch beides behender verzeren/so sic in eim probier ofen gschmelzt/darein d lufft ghet. Aber besser ist es/das man sein oberen halben teil mitt einem deckel bedecke/vnd die gfensterte thüren nicht alslein zum eingang setze/sonder auch das fenster mitt einer kolen/oder stücklin eines ziegelsteins verschliesse. Wan aber ein solches kupffer ist/vonn welchem schwärlich das sylber gscheiden wirt/eb mans in der Capellen probiert/muß man erstmalenn das pley in ein scherben werffen/darnach kupffer darzu thū mit wenig geröst salz/das das kupffer das in sich fresse/vnd auch vō den schlacken deren es viel hatt/geseubert werde. Aber das zyn dz sylber in sich hält/muß man im anfang der prob/ausch nicht in ein Capellen werffen/das nicht mitt jm das

GIG

das