

Das erste Buch

den zain rein machen / Die Blehigen vnd Zinigen Kupfferzain aber/
 sol man in dem inguß lassen kalt werden / damit das Bleh nit heraus
 sprosse / also ist der Probzain gegossen / Den pflegt man mitten in zwey
 stück zu schroten / also daß man nur auff den halben theil hinein / vnd
 nicht gar abschrote / vnd dann über den zain mit dem Meyssel einen
 zwey hieb thue / darnach erst vollent enßwen schlage / so sihet man im
 bruch des Kupffers gute / vnd wie der zain aneinander gestanden ist /
 Davon wirt dem käuffer der eine / vnd dem verkauffer der ander theil
 gegeben / Damit wan in der Prob einige jrung sich zutrüge / daß man
 alsdann den zain beyzeiten noch einmal probirn könne.

Vonder-
scheid des
Probzains.

Es ist auch zu wissen / wan man das Kupffer zu lang im Tiegel trei-
 ben leßt / so nimpt es ab / vnd wirt reicher am halt / das ist am zain wol
 zu sehen / Nemlichen wirt er zu heiß gegossen / so ist er an etlichen orten
 voller kleiner Löcher / gleich als wann er ergeesen were / Ist er aber zu
 kalt gegossen / das ist / so er nicht sein durchaus glat / sondern rumpffig /
 knöllig / oder runzlet ist / so wirt er am halt auch nicht gleich gefunden /
 So diß also im giessen versehē / sol derselbige zain gar weg gethan / vnd
 die Kupfferscheiben von newen aufgeschlagen / vnd ein ander zain ge-
 gossen werde / so find sich die rechte prob vnd halt / dann so man den vo-
 rigen widerumb noch einmal giessen solt / müste derselbig / wie vorhin
 im Tiegel getrieben werden / dardurch dañ das Kupffer noch mehr ab-
 nemmen / der halt sich verreichern / vnd die Prob falsch werden würde.

Probirung
des Zains.

So du nun solchen gegossenen Kupfferzain auff Silber probirn
 wilst / so schrot mit einem Meyssel am orth / desz zains / ein stücklein herab /
 dz thue hinweg / vnd schrot dañ noch eins ab / dasselbig schlag mit einem
 reinen Hamer auff ein Ampos dün / oder so es sprödt ist / zu kleinen
 stücklein / damit du davon einwegen vnd probirn kanst / Wieg von sol-
 chem zween gleiche Genten ein / thue jegliche in ein sonderlich s Pappir-
 le / also daß es darinne zurtheilt brent / vñ nit bensamen über eim hauf-
 sen lige / Seß nachmals zwei grosse darzu gemachte vñ wol abgeädante
 oder abgewerbte Cappeln in Probirosen / sein gleich mitten unter
 die Nussel / vñ auff jede 16. Genten oder schweren guten reines Bleys /
 Doch ehe solches geschicht / blaß mit einem Kupffern rohr / den Ofen
 vñ Cappeln sauber auf / damit keine Aschen darin ligen bleib / Thu im
 dañ erstlich warm / daß es ansacht zu gehen / vnd so das Bley auff der
 Cappeln gehet vnd nicht hupffet / so seß das abgewegene Kupffer dar-
 auff / thue im abermals warm / bis es beginnt frisch zugehen / Folgendt
 mach das ober Mundloch des Probirosens auff / vnd dz unterm zu / deck
 auch den Ofen mit einem Deckel / doch nicht gar zu / sondern daß er oben
 eines