

Das ander Buch/

durch ein Alembicum gedistillirt ist/in dem solvoir den Victril vnd reinige ihn durch ein Filz wol schön vnd klar / vnd stelle ihn zu Euaporiren auff warme Aschen/ so wirstu denselbigen schön finden/ dann thu ihn in einen neuen Topff zwischen Kolen gesetzt/ vnd mit einem Hölzlein umbgerürt/ so lang bis er Blutroth wirt/ lasz ihn kalt werden/ vnd reib in auch klein/ so ist er rubificirt. Nimb folgent Spangrün/ vnd solvire den auch in gedistillirtem Essig/ vnd distillir ihn per filtrum, lasz ihn Euaporiren/ vnd glüten/ gleich wie du mit dem Victril gethan hast / Deszgleichen auch so viel Salmiac in rotem Weinessig solvirt. Von diesen jeßgemelten Pulfsern/nimb eins so viel als desz andern/ vermengs wol vnd besprengs mit Essig/darinn du den Salmiac solvirt hast/ so ist das Ciment bereit.

Ein ande-
re Art.

Etliche schreiben daß man das Golt also in gleichem Gewicht/ mit dem Kupffer verseßen/ vnd dann den zusammen gegossenen Zeug durchs Spieszglas giessen/ vnd das Golt verblasen vnd rein machen/ vnnid wi- derumb mit dem Kupffer verseßen/ vnd durchgiessen soll/ so oft/ bis daß Golt nach deinem begeren eine hohe Farb bekompt/ Ich geb solches auch nach/wenn man gut Spieszglas haben kan/das an ihm selber dem Golt eine hohe Farb gibt.

Das gemein Goltgradiren aber geschicht/ daß man ein Pulfser mach/von zwey theil Kupffer/ vnd ein theil Schwefel/ die beyde soll man Calcioriren bis kein blauper Flammen mehr da von gehet/ so hastu ein Gradierpulfser/ das reib / Wann disz Pulfser gebraucht wirt/ so wir das Golt an seinem halt etwas wenigs geringert.

Wie die
Goltschmit
mit dera ver-
gilden weit
reichen mö-
gen.

War zu nun solches hochgegradirte Golt zu gebrauchen/ da schret- ben die Philosophi viel von es dient aber hieher nicht / Allein meines er- achtens/ wann es ziemlicher massen der gestalt verhöhet würde/ möchte es den Goltschmidien am bequemesten seyn/ zu ihrem vergülden/ damit sie mit denselbigen der Farb halben/ desto ferner reichen könnten / Doch steht solches zu ihrem versuchen.

Wie man das vnschmeidige Golt schmeidig machen soll.

Gese Arbeit ist vor zeiten von den Künsmet- stern/ Goltschmidien/ vnd andern Goltarbeitern/ vor ein sonderlich Kunststück geachtet vnd gehalten worden/wie es dann auch an im selber ein fein vñ nützliche Kunst/ mit einem jeden bekannt/ jedoch den Goltarbeitern zu wissen wol von nothen ist.

Man