

meh / halb dasselbig an die mauren vnd vnden an den traht da er für das Instrument geht/ miß wie hoch der stande/dieses Maß sampt der stell des Winckelmaßes an der mauren merck/damit du nachgendifferenzieren massen die stangen auch aufrichten kanst.

So das geschehen / zieh den traht ohne verrückung des Instruments heraus/vnd nim b den Linial mit dem stefft/ leg den in die kerben der scheiben des Aequinoctials, da beyde zwölffe vnd oben geschrieben stehn/vnd laß den an die maur schiessen / der dir dann ein puncten machen wirt/wo die zwölffte stundlini oben herab auf der stangen Centrum sol gezogen werden.

Weiter leg den Linial in die kerben da beyde i. stehn / laß ihn widerumb an die maur schiessen / allda er widerumb ein puncten machen chut/zieh ein Lini aus der stangen Centrum zu disem puncten/ also hast du die erste stund nachmittag/ also fahr weiter fort von einer stund zu der anderen/vnd mach puncten an der mauren/die zieh mit einer linien aus der stangen Centrum zusammen/vnd schreib zu jeder die gebürdezahl/als dann nim b das Instrument hinweg/vnd richt die stangen oder den zeiger in abgemessner höhe auff/ also hast du ein Sonnen vhr grecht vnd gut. Durch diß Exempel verhoffen ich/wirst du gnugsam erlernen können/an alles es sey eben oder vneben/ haldachtig oder auf recht/weiche auch vil oder wenig grad von den vier orten der welt abs/ohne einiche vergebne linien vnd puncten Sonnen vhrn reissen.

Auch ist zu mercken/daz du das Instrument stellen magst wie du wilt gegen dem ort/daran du Sonnen vhrn machen wilt/so du nicht eigentlich begärst zu erfahren/ was das ort für ein abweichung habe/ allein das du der Compas an dem zeiger des Instruments stellist/ das selbig hin vnd hertreibst/ so lang bis der Magnet auff der Mittaglini steht/ als dann magst du fort arbeiten mit abstachung der stunden puncten/wie du glehit werden.

Wann aber die mauren so vil abweichen thete / das der traht des Instruments (auch nit die stangen so du begärst auffzurichtē) die mauren begreissen möchte/ das du den selben auff 2. arm mühiest stellen/ sollt du den traht deines Instruments vnd oben abmessen mit dem Winckelmes/ auch dick in abstechung der stunden verhaisten wie zuvorn gezeigt worden/ auch richte den zeiger auff sein rechte höhe / vñ