

Steck-Nadel/die Nadel im Geschlitts/so verhütten/das die Kunst-Stangen nicht aus dem Geschlitts treten.

Steck-Federn/dinne Eisen/so vor den Steck-Nadeln stecken.

Stein-Fall/wenn in der Arbeit ein feste Gestein vorfällt.

Stein-Scheidung/das Gestein/so sich am Galband von den Gängen scheidet.

Stelzen/der Stutz/so an einer Seite des Schuches stehet/und unter die Spieß-Bäume getrieben wird.

Stempfel Feustel/ein Hammer/mit welchen die Schacht-Stempfel angetrieben werden.

Sterkel/das Holz unter dem Hunde/darauff die Deichsel liegt.

Stich Herd/darein dz Werck aus dem Ober-Heerd abfließt/wird auch der Unter-Heerd genennet.

Stich/1. was von dem Obern-Heerd uff einmal außfließt. 2. der Actus/wenn der Heerd gestochen wird.

Na 4

Stock