

Hernach volgt der Inhalt diz Buchs.

Vier Species, darauß zu vernemen/ wie alle Materien/ so zum Pulffer machen/ vnd Feuerwerck/ gehören/ sollen præparirt werden. Dann gleich wie zu der Arithmetica oder Rechenkunst/ nothwendig ist/ für das erste die vier Species zu erlernen/ (.obwolen die Einfältige/ bißweilen/ vnd ohne dieselbige/ auch ihren vngesährlichen überschlag zu machen/ vermeynen/ so mag es doch kein vollkommene Rechneren genennet werden.) Eben vnd also geschihet es auch bey gegenwertiger Feurkunst vnd Büchsenmeisteren/ (.warzu dann die Arithmetica gar wol dienen kan.) in welcher nicht weniger auch vier Species zuvorderst wol müssen erlernet werden/ Sintemahlen/ vnd ohne derselben gründliche Wissenschaft/ kan noch wird nimmermehr eine / so wol di Scienza, als auch di Practica Feur Arbeit vnd Büchsenmeisteren/ vollkommenlich zu Werck können gericht werden.

Der Erste Theil.

Von mancherley Feuerwercken/ welche so wol zum Ernst/ als auch zur Kurweil vnd Freudfesten/ zu gebrauchen seynd.

Der Ander Theil.

Wie man mit dem Pöler werffen / vnd auch schiessen solle/ sampt einem gar bequemen vnd hierzu taugenden Auffseker.

Der Dritte Theil.

Wie das Grobe Geschütz zu guberniren, vnd darmit zu schiessen / sampt angehengtem Gespräch eines Scolaro, Soldato, vnd Capitanio, gegen einem Capo oder Zeugwartten/ der Büchsenmeister / von wegen der Musquetten/ Doppelhacken/ Spingarden, Petarda, Minen, Fragung der Lunten / vnd auff ein gar ringfertige Manier der Geometria, die Weite vnd Höhe zu erkundigen.

Inhalt der Ersten Specie.

Das	Salpeter auß der Erden zu machen	1.
Kupfer-	Salpeter in Meel zu läutern	2.
blatt	Salpeter zu probieren	3.
N ^o	Salpeter in Stengel zu läutern	4.
	Salpeter zu schmelzen	5.
	Schwefel zu purgieren	6.
	Kolen zu brennen	6.
	Discurs über das Büchsen Pulffer	7.
	Sarthaunen Pulffer zu machen	8.
	Der Erste Hacken Pulffer Sag	9.
	Der Ander/ noch bessere/ Hacken Pulffer Sag	9.
	Rein Pürsch Pulffer Sag	10.
	Wie vil pro cento, in machung des Pulffers/ an den Materialien abgehn	10.
	Ein Pulffer Probierung	11.
1.	Das Kupfferblatt N ^o . 1. Ein Pulffer Probier Instrument	Verdorben