

aber / wird oft .10. 12. bis in .16. pro cento, wie mir auch wol wissend /
Schwindung gespürt.

Den Salpeter zu schmelzen.

Nach ein Experientia thete ich volgender gestalt machen: Ich name
.25. Pfundt des vorstehenden von dem ersten Sutt / des besten gefal-
lenen Salpeters in Stengel/denselben in einer starcken Eiseren Pfan-
nen ob dem Feuer vergehn lassen / (.sonsten kan man ihne in grossen Tigeln in
der Es auch wol schmelzen.) mit einem Eiseren Schapfflöffel ombgerührt/
bis daß er vergangen / vnd wie Del ein ansehen bekompt / alsdann einer
Baumnuß groß / zerstoßen Schwefel / darein gesprengt / so wird die Pfan-
nen voller Feuer / (.darüber aber nit zu erschrecken ist / Sintemahlen der ver-
lassene Salpeter / sich darumben nicht so leichtlich entzündet.) das thut die
Faiste / so der Salpeter noch in sich hat / (.welche ihme im siedem nit hat könn-
en genommen werden.) consumiren oder verzehren. Der vnsaubere
Schaum aber / wird stettigs mit der Eiseren Schapffen abgenommen / wann
er nun obbesagter massen gereiniget ist worden / so mag er in ein Kupfferin
oder messin Geschirz (.dann weder Irdin noch stainern Gefäß hierzu nicht
taugen / sondern vor grosser Hiß / massen ich auch darben gewesen bin / zer-
sprungen seynd.) heraus gegossen / vnd von sich selber erkalten lassen / so sieht
er lust / wie ein weisser Marmorstein / welchen man hernach also lange Zeit
gut / vnd bestendig in Stücken vffbehalten kan / vnd wurde dises geschmelz-
ten Salpeters .24. Pfundt gefunden / Darauff nun abermahlen erwisen
wird / daß auch .4. pro cento im schmelzen Abgang zu leiden ist / welches
noch wol zu gedulden / Sintemalen er anseho in sein raineste vnd beste perfe-
ction, vnd also in sein höchsten Stand gebracht / in Bedenckung / daß ihme
ben Stengel läuttern / das Saltz / Sand / Staub vnd Erden / im schmelzen
aber / die faiste Vnreinigkeit / ja durch dise so grosse Hiß / so viel möglich gewer-
sen / die Feuchtigkeit benommen / vnd darvon geschaiden worden / derowegen /
vnd wie leichtlich zu erachten / daß dis jenige Pulffer / so von berührtem ge-
schmelzten Salpeter gemacht wird / langwürig gut zu erhalten / beneben
starcken kräftigen Trib bekompt / nicht weniger auch zum Feuerwerck zu ge-
brauchen / guten effectum zu thun vermag / darauf sich nun gänzlich zu
verlassen ist. Dahero diese Läutierung oder Schmelzung für die allerbe-
ste / bestendigste / vnd nützlichste Salpeter Præparirung mag gehalten / vnd
auf solche weiß kan ein ganze Munition oder Salpeter Vorrath / viel Jahr vnd Tag gut vnd bestendig /
vffbehalten werden.

Den Salpeter zu schmelzen.