

dren Zöll hoch des weissen Pumppensakes eingeschlagen/so der ander tempo ist. Also mit dem dritten vnd vierdten tempo auch continuirt, bis daß alle vier tempi eingesetzt vnd der Pumppen erfüllt werden/ der wird nun zu dem Schloß Feuerwerck vnd in denselbigen mitlern Thurn / wie nicht weniger auch zu all andern Lust-Feuerwercken für das principal Stück gebraucht/ Er brennt lang mit klarem Feuer/ wirfft di tempo in tempo, mit grossem krachen seine Sternfuglen in die Luft / also daß die Zuseher grosse Ergebligkeit darüber empfinden/ allein so ist's hoch vonnöten/daß er vorangedeuter massen / mit Eiseren Ringen wol gebunden / damit er die Stöße erdulden/ vnd also eingezäpfft/daß er sich auff einige Seiten begeben/sonder feinstandhaft vnd vffrecht/auf dem Pfosten erhalten/ dann eben nach diser Regul / mögen auch andere kleinere Pumppen zubereitet vnd geformirt werden/ Jedoch alles nach des verständigen guten discretion, vnd wohin man es etwan zu gebrauchen gesinnet/ anzustellen ist.

Es hat mich aber die Liebe / so ich zu den Jungen Feuerwerckern trage / ihnen noch ein Maisterstücklein recht apert, vnd wolmeynend zu offenbaren überwunden/ Es ist ja bey den Freuden Feuren die größte Zierd / ein Heroisches rauschendes dapfferes geschmelztes Funckenfeuer zu sehen / welches also zubereitet wird.

Erstlich das Geschmelzte Seegmehl zu machen.

1. Lott saubern gereinigten Schwefel / in ein wol glazirten Hasen (aber ein messin Kesseln/ so ein lange Handhöben wie ein Pfannen haben solle/ were wie oft gemeldet / vil sicherer vnd besser .) gethon / vnd zum schon wol angebrannten Kolfeuer gesetzt / damit keine Funcken mehr darvon springen / sonder daß es allein fein sittsam glosse / disen Schwefel sanfft vergehn lassen/vnd mit einem hölzern Schäufelin vmbgerürt/ alsdann
2. Lott geschmelzten gestossenen Salpeter darunder gearbeit/vom Feuer gehöbt/ vnd ferner
3. Lott gestossen Carthaunen Pulffer/geschwind daretin gerürt/abermahlen über das Kolfeuer gehöbt / so wird es fein dünn wie ein Brey / alsdann vom Feuer genommen/darein gethon
4. Lott nit gar zart / aber sehr leicht wol trucken Seegmehl / behend vmbgerürt/wider über das sanffte Kolfeuer gehalten (.jetzunder so ist's nicht geringe Gefahr/daß der Zeug Feuer neme/dann auf eine Zeit/ als ich im besten abrosien dieses Confects gewesen bin/da name es Feuer/vnd rauschete alles sampt dem Deckel des Hasens/zum Kemet hinauß/auf ein solche weiß sieht es groß auß/so deme der es noch nit gewohnt ist/confusion erweckt/derowegen massen dan hievornen bey den andern geschmelzten Zeugen erinnert worden / so solle man die lincke Hand mit einem ledern Handschuch wol verwahren / in wehrendem laboriren aber/das Angesicht beyseits wenden/damit vnd wofer der Zeug je Feuer empfienge/es nit mit hin auch den Barth durchs Kemet

Geschmelztes Seegmehl.