

Loch zum einfüllen verbleibe / welches hernach vnd wann der Zeug schon darinnen ist / auch zugenehet wird / Also ist der Kugelsack biß zum einfüllen fertig / weiter so solle ein Eiserner Ring (. massen dann in berürtem Kupferblatt N°. 20. solches Rings Weite bey. Δ . vnd bey. \square . die Dicke des Stricks / darmit die Kugel dann gebunden wird / zu sehen ist.) gemacht / zum einfüllen aber / solle folgender Satz zubereitet werden.

.18. Lott gestossen geschmelzten Salpeter } wol zusammen geriben.
 .12. Lott Schwefel }
 .24. Lott gestossen Garthaunen Pulffer } auch darunder gearbeit.
 .2. Lott Kolen }
 .2. Lott zart gereden Segmehl / mit den flachen Händen darein geriben / Endlich aber mit .4 $\frac{1}{2}$. Lott Leinöl disen Satz also angefeuchtet / daß er sich fein pallen läßt / Eben mit disem Zeug so wird vilberührter Zwillchene Sack / hant eingeschlagen / so erzeigt er sich etlicher massen rund / er solle aber ferner gepletwet / vnd also in gute Rundung gebracht werden / alsdann den zuvor benannten Eisern Ring oben gebraucht / die Kugel mit dem Schneckenbund gebunden / (. so wird sie ein Ansehen / massen bey dem Kupferblatt N°. 16. allda bey der Kugel N°. 15. die Manier zu sehen ist / bekommen .) darein .6. kleine Eiserne Schläglin geschlagen (. in aller gestalt / wie bey der Sturmku- gel im fünffzehenden Kupferblatt ist angezeigt worden.) aber nicht scharpff / sonder allein mit Pulffer geladen. Endlich dise Kugel in verlassenen Bech / mit dem gemeinen Tauff getaufft / biß daß sie satt in den Pöler hinein fügt / dise Kugel hat / wie sie außgemacht gewesen .64. Lott gewogen. Zum ge- brauch so wurde .5. Lott Garthaunen Pulffer in die Camer des Pölers ge- thon (. darauf ein wenig Papyr gelegt / damit das Pulffer nit feucht werde / alsdann das noch überige spatium der Cammer / mit gutem zehen Lotten außgefüllt .) die Kugel satt hinein gesetzt / damit das Zündloch oben stiehe / solche Kugel an der Seiten herum / mit Naderen wol verdamet / den Pö- ler auf die .35. gradi geneiget / oben der Kugel Feur gegeben / wol anbrennen lassen / alsdann den Pöler vnden auch angezündet / also wurde dise Kugel mit zwey Feuren / vngesährlich .500. Schritt weit / in das hohe Meer hinauß geworffen / sie fielle so tieff vnder das Wasser / das so wol die Zuseher / als nicht weniger ich selber / gänzlich vermeyneten / daß sie verstickt were / aber sie came endlich mit grossen verwundern vnd schönem Brand / auß dem Was- ser empor / vnd hatte ansehnliche Würckung / massen seiner Zeit wird zu ver- nehmen seyn. NB. In der offtberürten getruckten Architectura Vniver- sali, daselbsten aber / an folio .140. wird auch ein trefflich guter / mit Schwe- nem Schmalz angefeuchter schwarze Kugelsatz beschriben / dene man eben- falls in dergleichen Kuglen einschlagen kan.

Ferner / vnd in berürtem Kupferblatt N°. 20. so ist vnden zu der lincken Sprengku- gel Stock. Seiten / noch ein Sprengkugel Stock / in seinem Durchschnitt vor Augen gestellt worden / (. jedoch so muß er in all seinen Proportionen, just noch ein mahl