

## Das erste theil

verkammer / inn der lenge / der Kugel höhe / oder Diameter drey / inn der weiten aber / derselbigen Kugel dicken drey viertheil habe / auß solchem Rhor treibet vngesehrlich ein pfund Pulver 3. pfund eisen.

Weiter soll der fleissig Büchsenmeister warnemen / ob innwendig die höle des Rhors / oder der lauff / eben / vnd einer gleichen weitten. Item daß der Kern / im formmen / ganz eben gerad inn die mitte gesetzt worden sey / dann wo solches fehlete / würde er / woferz er mancherley vorthailhafftiger hülff / wie nachgehends vermeldt werden soll / nicht verstendiget were / wenig nutz schaffen / vnd kleinen rhum erlangen.

Wie vnd was gestalt ein jedes Kor / so auß den arten abgeschossen wirdt / nach rechter maß geladen werden soll.

## Das sibend capitel.

Kurb