

## Das erste theil

geschosß / so eisen füren / ist / daß die Pulverkammer inn der lenge / der Kugel höhe oder Diameter drey / in der weitten aber / derselbigen Kugel dicken drey viertheil habe / auß solchem Kor treibet vngesefhrlich ein pfund Pulver 3. pfund eisen.

Weitter soll der fleissig Büchsenmeister warnemen / ob inwendig die höle des Korns oder der lauff / eben / vnnnd einer gleichen weitten / Item daß der Kern im formmen / ganz eben gerad in die mitte gesetzt worden sey / dann wo solches fehlete / würde er / woferz er mancherley vortelhaftiger hülff / wie nachgehends vermeldt werden soll / nicht verstandiget were / wenig nutz schaffen / vnd Kleinen rhum erlangen.

Wie vnd was gestalt ein jedes Kor / so auf den ärtten abgeschossen wirdt / nach rechter mas geladen werden soll.

Das