


## Tabelle I über die Entzündlichkeit

## Zeichen-

w = weich, d. i. mit dem Nagel des Daumens bequem stark einritzbar;  
 h = hart, " " " " " nur schwierig einritzbar;  
 m = mittelhart, d. i. zwischen w und h;

f = fest haftend;  
 zf = ziemlich fest haftend;  
 wf = wenig fest haftend;

Der untersuchten Sicherheitszündhölzer laufende Nummer		0	1	2	3
	Etiquette	Zum Vergleich Gewöhnliche Schwefelhölzer mit phosphorhaltigen Köpfen			
Zündmasse bildet am Hölzchen eine Kuppe von	Farbe . . . . . äusserer Beschaffenheit . . . . . Millimeter Länge . . . . . Härte . . . . . Haftbarkeit am Hölzchen und sonstigen Eigenschaften . . . . .	zinnweiss, metall. glänzend glatt, dicht rundlich 1 sehr h sehr f	dunkelbraun sehr rauh, wie porös erscheinend (aber tatsächlich nicht porös) 1—2 w wf	dunkel graubraun (Spur heller als 1) matt, aber glatt und abgerundet 3—4 (2—5) h f	dunkelbraun (Spur heller als 2) matt, glatt, rundlich 4—5 w f
Beim Befeuchten mit cone. Schwefelsäure von 66° B.	ändert sich ihre Farbe in . . . . . entzündet sie sich . . . . .	graubraun, matt 0	0	0	0
Steinscale	Eisen . . . . . glatt , (alte Feilenfläche) stark rauh	0      sl	0 0	0 0	0 0
	Stein, Dachziegel . . . . . stark rauh , grob Sandstein . . . . . , fein Sandstein (Schleifstein) . . . . . sehr schwach . . . . .	sl sl sl sl	0 0 • gewöhnlich nie, mitunter oft 0 gewöhnlich nie, mitunter oft	0 0     l	0 0 l
	Glas . . . . . glatt	l	0	0	0
	Glas (Härte = 5—6) . . . . . rauh feinkörnigem Marmor (H. = 3) . . . . . schwach Gypsspath (H. = 2) . . . . . glatt und . . . . .	sl sl sch	 0 0	 0 0	l 0 0
Papierscale	Holz, Eiche glatt gehobelt sehr schwach rauh Ahorn glatt gehobelt sehr schwach . . . . . Fichte glatt gehobelt sehr schwach . . . . .	sl sl wl	0 mitunter oft 0	l l 0	l l 0
	Hartgummi . . . . . stark rauh	sl	*	sl	
	Papier I . . . . . hart, glatt II . . . . . Mittelsorte III . . . . . IV . . . . . V . . . . . VI . . . . . weich, rauh	sl sl sl sl sl sl	0 0 sch sch 0 0	l l l sch sch sch	sl sl l 0
	Messinggewebe, auf 10 mm 21 Maschen . . . . . rauh	sl	0	0	0
Entzündet sich beim Streichen auf nicht über 20 cm langer Fläche von	Glaspapier 0, d. i. feinstes sehr rauh , 1, " weniger fein . . . . . , 3, d. i. noch weniger fein . . . . .	sl sl sl	0 0 0	0 0 0	0 0 0