

Also muß ihr im außstecken mit allen seiten der
 Vestung handeln/biß ihr widerumb an das Ort/
 da ihr den Anfang gemacht habt/kommt/dan vmb
 die geschlagene Pfäl ein Schnur gespannt/über sol-
 che vmbzogene Schnur / muß die äußerste Banck
 oder Berm/der Graben/vnnd die Contrascarpa
 hinauß/ desgleichen über gemelte Schnur hinein/
 der Wahl / vnnd die darauff geichzte Brustwehr/
 mit ihren Abdachung: vnnd Scarpierung oder bo-
 schungen/nach des Grundriß N°. 1. läng vnnd brei-
 ten/auch des Durchschnids N°. 2. höhe vnnd tiefen
 gelegt/vnnd gleicher Gestalt/wie obgehört folgendes
 außgesteckt werden.

Wie mit diesem Instrument eine
 höhe zu erfahren ist.
 Figur N°. 3.

Derzu will ich ein Exempel eines hohen
 Baums setzen / vnnd solchen mit D. E. ver-
 zeichnen/wie hie zugegen gerissen stehet/dessen höhe
 sucht also:

Schraubet das messene Rohr F. G mit der
 halbrunden außgetheilten Scheuben H. I. sampt
 der Hülsen N. widerumb an die Schreibtafel E.
 vnnd setzet den Stab P. mit dem drauff stehen-
 den Instrument nach gefallen / weit oder nahe
 gegen