

Geometrey

S In künstlichem Feld

messen vnd Absehen allerhandt Höhe/
Gleche Ebne / Weite vnd Breyte: Als Thurn / Kir-
chen / Baw / Baum / Felder vnd Ecker/ze. Mit fast wercklich
vnd künstlich zubereytem Jacob Stab / Philosophischem
Spiegel / Schatten / vnd Messruten / Durch
schöne Figuren vnd Exempel.

Von dem vberfahrenen H. Jacob Köbel / Wellandt
Statthreiber zu Oppenheim verlassen.

Dabey / von ~~der~~ / ~~Verfasser~~ vnd vielfaltigem nütz-
lichem Gebrauch des Quadranten.



Getruckt zu Frankfurt am Main
In Verlegung Vincentij Sternmeyers 1616.