

**Das Sechste Capitel / Ein breyte / oder Lengemit
beyderley Form des Jacobs Stabs zu messen.**

So aller gestalt / form vnd weise / wie du in dem obgemelten zweyten Capitel gelehrt bist / ein höhe eines dings mit deinem Jacobs Stab zumessen / Also mustu dich mit allen dingen auch halten / nichts aufzunommen / so du ein breyte oder lenge eines dings wissen wilst / Allein daß du das klein Stäblin auff die seiten / der Breite nach / wenden mußt.

Auff das nimb diß Exempel.

Ich will messen wie breyt ein Rahme / ein Thurn / ein Fenster / ein Thür oder Haub ist / so stect ich das Stäblin der ersten Form / in ein Loch im grossen Stabe / oder leg das klein Stäblin / der zweyten Form / in ein fersse des langen Stabs / Demnach fehreich den Stab auff die seiten / Also daß ein end des kleinen Stäblins gegen der linken Hand gefehrt vnd gestelt sei / Als dann sehe deinen Stab an das Auge / gehe für sich oder hindersich / als lang bis du das ding / des breyte du wissen wilst / auff der rechten seiten auff dem Stabe der ersten Form gerad ersihest / Dergleichen auff der spiz des kleinen Stäbleins / vnd als bald in einem Gesicht behaltest / als ob zwei linien aus deinem Auge auff jede seite eine / gerad vnd eygentlich gezogen weren zu end des dinges / das du wissen wile.

So das geschehen / so zeichne deinen Stand / darauff du stehest / an gehe abermal hindersich oder für sich / als lang bis du die zwey ende der breyte widerumb gerad ersihest.

Wann du des gewiß bist / so zeichne die zweyte statt auch neben deinem Fuß / gerad in die mitte. So das auch geschehen / so misse eigentlich die weite zwischen dem ersten vnd zweyten Stand / Und wie weit das selb mittel ist / so breyt ist das ding / das du gemessen hast. Und merck

G

eygent-