

die Länge des Zeigers E F, nach Wolgefallen / reiß auß F, ein Bogen in der Größe nach Belieben / welcher die Lini A B, schneidet in A, zehle auff gemeldtem Bogen auß A, hinabwärts / in G, die Inclination des Plani, als gesetzt 40. Grad / und das Complement 50. Grad auß A, hinauffwärts gibt den Puncten H, zeuch auß F, an diese 2. Puncten blinde Linien / welche die Lini C D, schneiden in D, und I, zeuch durch I, parallel der Lini A B, die Lini N M, für Horizont - Lini der Uhr.

Hernach nimb die Weite F I, trag sie auß I, übersich in Puncten C, reiß auß C, ein Bogen nach Wolgefallen / zehle auß dessen Durchschnitt in der Lini C D, zur rechten Hand auff gemeldtem Bogen wann die abweichung gegen Aufgang oder zur linken / wann sie gegen Niedergang ist / die Declination oder abweichung des Plani, in Puncten K, als zum Exempel 50. Grad / das Complement zehle auß gemeldtem Durchschnitt zur linken Hand / gibt den Puncten L, zeuch auß C, durch K, und L, blinde Linien / welche die Horizont - Lini schneiden in M, und N, zeuch durch M, und D, die 12. Stund - Lini der Uhr / durch den Puncten N, aber wird / hernach die sechste Stund - und Aequinoctial - Lini gezogen.

Zeuch auß N, in E, ein Lini / auff welcher trag auß D, die Weite D F, gibt den Puncten