

vmb fünffe anlassen / vnd one das zumachen rechte  
Schicht acht stunden halten. Es were dann / das  
nach achtung der Hüttenrentter / Hütten-schreiber  
oder Schichtmaister / gantze schicht zuschmelzen /  
einem Ertz schädlich were. Den mögen die schmelz  
er nach zulassung der Hüttenrentter oder Hütten  
schreiber eher schicht machen. Vnd ein itzlicher hüt  
tenschreiber soll vor dem anlassen / des gleichen so  
man Schicht machen will / persönlich in der hüt  
ten gegenwertig sein / vñ auffsehen / das anffs trew  
lichst vnd vleissigst allenthalben in der hütten ge  
handelt vnd gearbeit werde / vnd das sie nach dem  
ablassen allzeit / wie nachuoiget / die werck probirn  
vnd mit den Schichtmaistern dauon verzeichnüs  
machen mögen.

vnd festhalten

**C. Der lxxvij. Artikel.**

Der Schichtmaister soll vor dem anlassen /  
notturfft zunemen persönlich gegenwertig sein

So ein Schichtmaister / oder der zechen Vor  
steher / in einer hütten zuschmelzen hat / soll er all  
zeit vor dem anlassen selber gegenwertig sein / vom  
Hütten-schreiber zu notturfft seiner Bewegkē / Ertz  
bley / vnd andern zusatz / wienil man des auff diesel  
dig Schicht bedarff / vnd sonderlich das bley ge  
wegen nehmen / mit dem Hütten-schreiber dauon  
ordentlich verzeichnüs machen.

fiatt:

**C. Der lxxix. Artikel.**

Die Schichtmaister sollen beim auslassen  
auch gegenwertig sein / vnd was ihnen für  
der zuth un geürt.

fiatt:

Des