

das Graube'sche Arsenikwerk im Freiburger Revier,
 die Knappschaftliche Turfstecherei im Johannegeorgen-
 das Vitriolwerk St. Christoph bei Breitenbrunn, Städtter Revier,
 das Vitriol- u. Schwefel-Werk Silber-Hoffnung zu Beiersfeld
 das Arsenikwerk Stamm Affer am Graul
 das Arsenik-, Vitriol- und Schwefel-Werk Allerheiligen bei
 Raschau im
 die blaufarbenconfortschaffliche Bismuthhütte Schne-
 das Steinkohlenwerk Junger Wolfgang zu Oberhohndorf berg-
 die Knappschaftliche Turfstecherei zu Jahnsgrün Revier.
 die Revier-Siegelhütte

**II. Gangbar gewesene Maschinen und resp. Defen
 im Jahre 1850,**

mit Ausschluß der bei den Blaufarbenwerken befindlichen.

Es waren im Umlange:

im Bergamtsrevier Altenberg sammt Berg-
 gießhübel und Glashütte

- 3 Radkunstgezeuge,
- 2 Wassergöpel,
- 16 Pochwerke mit
- 511 Stempeln in nassen Pochsäcken und
- 3 Stempeln in trocknen Pochsäcken,
- 16 Wäschen mit
- 35 Stoßheerden,
- 31 Rehr- oder Glauch-Heerden und
- 15 Schlammgräben,
- 1 Bretmühle,
- 3 Zinnschmelzhütten,
- 3 Zinnschmelz-Schachtöfen,
- 3 Zinnschlacken-Schmelzöfen und
- 3 Pauschheerde oder Zinnpauschen,
- 3 Kiesbrenn- und Röst-Defen mit
- 1 Giftfange und Mehlhause,
- 2 Bergschmiedefeuer;

im Bergamtsrevier Annaberg, Scheibenberg
 mit Hohenstein und Oberwiesenthal, sammt
 Marienberg mit Geier und Ehrenfrieders-
 dorf

- 10 Kunstgezeuge,
- 1 Wasser- } Göpel,
- 7 Pferde- }
- 1 Hand- }

- 25 Pochwerke mit
- 135 Stempeln in nassen } Pochsäcken,
- 24 Stempeln in trocknen }
- 24 Wäschen mit
- 32 Stoßheerden,
- 19 gemeinen liegenden Heerden,
- 8 Einkehrheerden und
- 18 Schlammgräben,
- 2 Rättermaschinen,
- 1 Hubmaschine im Pochwerk,
- 3 Siebmaschinen,
- 3 Bergschmiedefeuer excl. 18 Privatschmieden,
- 5 Zinnhütten mit
- 5 Zinnschmelz- } Defen,
- 6 Kiesbrenn- }
- 4 Giftfänge,
- 4 Giftmehlhäuser,
- 3 Sublimir- }
- 7 Galeeren- } Defen,
- 3 Läuter- }
- 1 Raffinir- }
- 10 Balgengebläse;

im Bergamtsrevier Freiberg

- 6 Dampf- }
- 6 Wasserfäulen- } Kunstgezeuge,
- 34 Rad- }
- 4 Turbinen- }
- 4* Dampf- }
- 22 Wasserrad- } Göpel,
- 1 Turbinen- }
- 7 Pferde- }
- 3 Hand- }
- 39 Pochwerke mit
- 417 Stempeln in nassen } Pochsäcken,
- 109 Stempeln in trocknen }
- 30 Pochwerks- } Gebäude,
- 28 Wäsch- }
- 98 Stoßheerde,
- 5 gemeine liegende Heerde,

*) 2 davon stehen mit Dampfkunstgezeugen in Verbindung.
 1