

- 1 kleiner Flammenofen,
- 1 großer Flammen- oder Kupferraffinir-Ofen mit Gebläsemaschinerie,
- 3 Kupferhämmer incl. des Hammers im Walzwerke mit
- 3 Breit- und
- 4 Aufstief-Hämmern;
- 2 Schmelzfeuer mit
- 1 Lufterheizungsapparat und
- 3 Auswärmfeuer mit
- 3 Doppelbläsern,
- 2 Glühöfen,
- 1 Walzwerk mit Turbine und zwei 6 Fuß 6 Zoll langen Walzen, sowie einem Vorwalzenpaare mit 4½ Fuß langen Walzen, einer Hebscheere und einer Stockscheere am Wasser;

bei den Freiburger Schmelzhütten sind in Betrieb gewesen

- 6621,5 Tage Bleiarbeit über den Schachtofen,
- 479 = Verschmelzen der davon erhaltenen Schlacken über den Schachtofen,
- 44 = desgleichen über den Hohofen,
- 1485 = desgleichen über den Flammenofen,
- 320,5 = Bleisteinarbeit über den Schachtofen,
- 174 = desgleichen über den Flammenofen,
- 85 = Kupfersteinspurarbeit über den Flammenofen,
- 11 = desgleichen über den Schachtofen,
- 341 = Verschmelzen von Bleischlacken aus den Vorräthen über den Schachtofen,
- 121 = desgleichen über den Flammenofen,
- 32 = Verschmelzen veränderter Bleischlacken vom Hoh- und Schacht-Ofen über den Flammenofen,
- 38 = Verschmelzen alter Rohschlacken über den Hohofen,
- 21 = Verschmelzen nickelhaltiger Gefräge und Kupfersteine über den Schachtofen,

- 6 Tage dergleichen über den Flammenofen,
- 146 = Verschmelzen armer Kupfererze über den Flammenofen,
- 181 = Verschmelzen armer Dürrerze über den Flammenofen,
- 33 = Verschmelzen von Glättfrischschlacken aus den Vorräthen über den Hohofen,
- 153 = Verschmelzen von Amalgamirückständen über den Flammenofen,
- 280 = Glätt- und Abstrich-Frischen,
- 107 = Bleiraffination,
- 3 = beim zweimaligen Verblasen des Abstrichbleis,
- 98 = Silberconcentration in silberarmem Blei,
- 13 = BleigeFrägarbeit,
- 131 = GoldgeFrägarbeit,
- 14,5 = Kupfererzschmelzen,
- 12 = Provirbleiarbeit,
- 344maliges Werkbleitreiben,
- 2 = Verblasen des Gefrägbleis,
- 4881 einfache } tägliche Röstöfen bei der Erz-
- 172 doppelte } amalgamation,
- 622 einfache } tägliche Röstöfen bei der Rück-
- 159 doppelte } standsamalgamation,
- 4251 einfache } tägliche Röstöfen bei den drei
- 2246 doppelte } Schmelzhütten.

