

IV. Ausbringen bei sämtlichen Berg-

A. Producte und deren Werth, welche

Im Bergamtsrevier

Producte.	Ausbringen							
	Gewicht oder Menge.		Gehalt					
			Silber.		Blei.		Kupfer.	
Str.	Pfd.	Pfd.	Pfdth.	Str.	Pfd.	Str.	Pfd.	
Eigentliches Liefererz	621151	24,78	64949	34	93272	42	1422	95,1
Binn	2648	34,6	—	—	—	—	—	—
Bismuth	9	97	—	—	—	—	—	—
Molybdänglanz	—	15	—	—	—	—	—	—
Silberarm. Bleiglanz	34	—	—	—	—	—	—	—
Wolfram	29	50	—	—	—	—	—	—
Arsenikfies	12690	—	—	—	—	—	—	—
Schwefelfies	804	25	—	—	—	—	—	—
Flußspath	957	—	—	—	—	—	—	—
Schwerspath	3329	70	—	—	—	—	—	—
Zinkblende	3838	—	—	—	—	—	—	—
Eisenstein	32846	40	—	—	—	—	—	—
Kalkstein	1606,32 Zuder 1/8 Ruthe.	—	—	—	—	—	—	—
Glimmer	—	80	—	—	—	—	—	—
Schaufufen	—	—	—	—	—	—	—	—

Anmerkung. Hierüber ist bezüglich der im Jahre 1867 zur Generalschmelzadministration gelieferten Erze den liefernden Gruben noch

a) eine Bleilieferungsprämie von überhaupt Thlr. 52326. 15 2

b) als Antheil von der Hälfte des Nettogewinnes

bei der Generalschmelzadministration überhaupt 133480. 11 6

Sa. Thlr. 185806. 26 8

gewährt worden.

Dagegen betrug die von den Gruben zu leisten gewesene Kupfer-Bezahlung-Resitution überhaupt 1614 Thlr. 14 Ngr. 4 Pf.

und Hütten-Werken im Jahre 1867.

unmittelbar vom Bergbau herrühren.

Freiberg.

und Verkauf.

an								Geldbetrag.		
Zink.		Nickel und Kobalt.		Arsen.		Schwefel.		Thlr.	Ngr.	Pf.
Str.	Pfd.	Str.	Pfd.	Str.	Pfd.	Str.	Pfd.			
12082	77	—	12	3170	91	24177	76	1674323	28	7
—	—	—	—	—	—	—	—	78447	6	3
—	—	—	—	—	—	—	—	3896	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	5
—	—	—	—	—	—	—	—	136	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	96	15	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3561	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	327	22	5
—	—	—	—	—	—	—	—	135	15	—
—	—	—	—	—	—	—	—	386	15	4
—	—	—	—	—	—	—	—	900	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	5554	28	8
—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—
—	—	—	—	—	—	—	—	233	20	6
Summa								1768011	22	9