



CAP. XIII.

Von dem Verstand vnd Gebrauch des Maß
in der Fortification.

Fig. 11.

Die Messung geschiehet fürnämlich dreyerley:
Vnd ist das

1. Distantia, die Länge vnd Weite.
2. Superficies, die Ebene/oder Fläche.
3. Corpus, die Länge/Breite/vnd Tieffe.

K ij

Distan-