



## CAP. II.

Wie man den Schwefel purgieren / vnd zu allen Feuerwercken dienlich machen solle.

**M**An nimbt guten Schwefel / so schön hochgelb / glänzend vnd rein / im Bruch gleichsam wie ein Marcasit oder Wismath / stößt solchen zu Meel / thue so viel man will in ein verglast irden Geschirz / oder kuffern Pfännlein / darinnen zuvor ein klein wenig Benedisch Terpentin / vnd ein Baumnuß groß gelb Wachs