


DESCRIPTION DE LA MACHINE PAR LAQUELLE
partie de l'eau est enlevée plus haut que sa source.

Pour venir a la fabrique de ceste Machine soit premierement fait 4 tuyaux de cuivre, ou de plomb d'espaisseur suffisante a porter l'effort de l'eau & de l'air, Et qu'iceux soient de grosseur 6 pouces en Diametre, & de longueur 6 ou 7 pieds, marquez par A, & qu'au bout d'iceux soit soudé au fonds des petits tuyaux E, pour faire que l'eau se communique des uns aux autres. plus soit soudé 4 petits tuyaux F, au haut des tuyaux A, afin que l'air se communique des uns aux autres, Item soit soudé 4 petits tuyaux marquez 3, qui seront ceux par lesquelz l'eau montera; Et qu'ilz soient



fontes