

die Muffel / die andern zwey Instrumentlein / setze  
 auff jede Seiten an die Muffel eins / und scheub  
 das halb ausgeschnittene Instrumentlein oder  
 Vorschieblein auch für / und lasz es also wol kalt  
 gehen / denn das Kupffer ist eine hitzige Metall /  
 darumb kan es im abgehen mehr Kälte erleiden /  
 denn der andern Metall eine. Wenn es nun fast  
 zur helfst abgangen / so thust ihm je länger je wär-  
 mer / denn da du siehest / daß das werck auff  
 der Capellen mit hohem Rauch gehet / so treibe  
 es heiß / Schlegt sich aber der Rauch an der Ca-  
 pellen unterwärts / so treibet und gehet es kalt /  
 das kanst du wol sehen / und das Feuer dar-  
 nach regieren / damit du das rechte Mittel  
 triffst / und wenn das Werck also fast über  
 den halben theil abgegangen / so kan es all-  
 bereit nicht so viel kälte erleiden / als zum er-  
 sten / denn das Kupffer vertreibet und verzehret  
 sich / derhalben thue das hinter halbrunde In-  
 strumentlein heraus / die andern aber lasz also  
 stehen / wie es zum ersten gericht ist / und so es  
 noch ferner abgangen / und nicht viel mehr Werck  
 auff der Capellen ist / so hebest du die seiten In-  
 strumentlein heraus / wil es dir noch zu kalt ge-  
 hen / so scheubst du den Deckel zurück / oder he-  
 best ihn gar hinweg / nach gelegenheit der Proben /  
 Du must auch also dem Feuer immer langsam  
 wider auffhelfen / doch keine Kohlen auffwerfe-  
 ren / sonst deimpffest du den Ofen / Da aber je  
 Kohlen vonnöthen auffzuwerffen / so lege die-  
 selben