

vnd diuidir nach der Regel gebrauch / so kom̄t dir im facit die höhe des Thurns. Als / der abgemessne Schatt sey 60. Klaffter / vnd falle das Bleygewicht auff 50. Vmbra Versæ, darumb die höhe 30. Klaffter sein muß.

### Das 40. Capitel.

Wie man alle höhe der Gebew one der Sonnenschein allein durch das Gesicht mög abmessen.

**W** Ann du wilt die Höhe eines Thurns / Baums / Haus oder anderer gebew abmessen / so mußt du allwegen gerad durch die zwey absehen die höhe des dings absehen vnd anschawen / vnd gute Achtung geben (wie auch oft zuvor gemeldet) daß das Bleygewichtlin vnuerhindert seinen gang habe : dann solches Bleygewichtlin mit seim Faden entweder auff die Lini A C. das ist / in die mitte des Quadrantens wirdt fallen / oder auff die Lini B C. da steht Vmbra Recta, oder auff die Lini D C. da steht Vmbra Versæ.

Sette das Bleygewichtlin auff die Lini A C. das ist / gerad mitten inn das Quadrat, so merck den ort / da du stehest: vñ von demselben ort messe zu dem Thurn / Haus / Baum / etc. mit Schuhen / Eln / Ruten / Schritten / etc. welche weite / so du dein leng biß zum Aug darzu thust / dir die rechte höhe des gebewes wirdt anzeigen.

So aber das Bleygewichtlin fiel in die seiten C B. Vmbra Rectæ, so besihe erstlich die Zal / so der Faden abschneidet:

H ij

det: