

Register.

Register.

Oder

Kurzer Begriff und Summarische
Verfassung dieses Tractätleins/
und handelt

Der Erste Theil.

- CAP. I.** Wie man den harten Firnis machen / und
vermittelst desselbigen mit Scheidwasser auf
Kupffer eken solle.
- II.** Wie das Unschlit und Del zuzurichten / die
Kupfferplatte damit zubesstreichen / wann man
nicht haben will / daß das Schwasser weiter ein-
fresse.
- III.** Wie man das Scheid = oder Schwasser zu dem
harten Firnis zurichten und machen solle.
- IV.** Wie man etlicher massen das gute Kupffer er-
kennen / dasselbige zu Platten schmieden / hernach
pollieren und absäubern solle.
- V.** Wie man den Firnis auf die Kupfferplatte strei-
chen / und dieselbige schwarz machen solle.
- VI.** Wie man den Firnis auf der Kupfferplatte
mit dem Feuer dörren und hart machen solle.
- VII.** Wie man sich verhalten solle / wann man sein
Vorhaben auf die gefirnisste Kupfferplatte ab-
reißen und entwerffen will.
- VIII.** Wie man die gute Nadeln erkennen / dieselbige
in Holz einfassen / und zu dem Gebrauch be-
quem machen soll.
- IX.