

Folget die ganze erklärung.

- Die auffgerichtete Spindel oder Barom A.
 Das vorgebäud am Rade. B.
 Die Scheib oder Rad. C.
 Das Stirnrad an der Spindel oder Barome. D.
 Beschleg vnd Zapffen an der Spindel oder Barome. E.
 Die Ehrne oder Metallene Pfann. F.
 Das Kamprad am Wellbarome. G.
 Das ander grössere Kampradt. H.
 Zweene Kämme auff beyden seiten. I.
 Derselben Kamprader. K.
 Spindel oder Barom damit die Steine beweget. N.
 Die Mühlsteine. L.
 Die Kämpffe. M.
 Die Beutel löcher davon das Mehl außgeschüt. O.

