



Zweyter Abschnitt. Von den erforderlichen Materialien.



I.

Eine gewöhnliche Faschine zu Feldschanzen muß zehn Fuß lang seyn, und 1 Fuß dick im Durchschnitt. Man schlägt 3 Böcke oder kreuzweise gesetzte Pfähle in die Erde, und befestiget das Kreuz mit Ruthen von Weiden oder Birken; auf diesen Böcken werden die Faschinen gebunden, und von anderthalb Fuß zu anderthalb Fuß ein Band darum gelegt. Zu jedem Bindebock werden sechs Mann erfordert; zwey davon hauen Reiser ab, zwey schafften sie zusammen, und die übrigen zwey binden; sie können außs höchste 10 Stück in einer Stunde fertig schafften. Weidenholz ist das beste dazu. Die Faschinen werden gegen den aufgeworfenen Wall genagelt, um solchen zu halten, sonst würde die Erde gleich nachschießen. Zu Bekleidung der innern Brustwehr einer Cremaillere müssen die Faschinen nur 8 Fuß lang seyn.

2.

Zu jeder Faschine gehören fünf Pfähle, welche 3 bis 4 Fuß lang, anderthalb Zoll dick, und unten spitzig seyn müssen; sie dienen dazu die Faschinen anzunageln.

3. In