



## Das I L Capittel. Von Bereitung der Cylindrischen BiesierRuthen.

**G**Ilt du auff eine gewisse Ohm eine Cylindrische BiesierRuthe mit ihren Punctis continentia machen/ so halte dich nach folgenden Regeln:

## I.

Erstlichen besiche wie viel der Eymter Kannen hest/ such alsdann zwei Zahlen/ wenn du solchs miteinander multiplicirtest dasz gerade die Zahl des Eymers entspringe. Diese Zahlen werden zur einschreibung der Eymter gebraucht.

## I I.

Zum andern/ laß dir von gutem harten Holz einen Stab machen/ vngesehr zwei Ellen lang vnd fingers dicke. Theil alsdann solchen nach der lene in so viel gerade Theil/ als dir die grosser Zahl/ welche du zum einschreiben der Eymter genommen/ meldet. Ferner theil dieser Theil segliches wiederumb in seine zehn Theil.

## I I I.

Zum dritten/ überschüt oder Ohm ein Fass/ ohngefehr von 5. 6. oder 7. Eymern/ auffs aller fleissigste/ vnd merck dessen Inhalt.

Zum