

Der vollständige
Feuerzeugpraktikant

oder

umfassende Beschreibung aller bekannten
Feuererzeugungsapparate und Zündwaaren,
sowie auch der Gewinnung, Darstellung
und Fabrikation der dazu erforderlichen
Zündstoffe und anderer Requisiten,

nebst

Kurzer Anleitung,

ungangbar gewordene Platinfeuerzeuge leicht selbst wieder in guten Stand zu setzen und darin zu erhalten; die Schwefelsäure auf Arsenik zu prüfen und davon zu reinigen; die Verunreinigung des Phosphors mit Arsenik an dem äußern Ansehen zu erkennen und ihn zu reinigen; und endlich den in der neuern Zeit in den Zündhölzchen-Fabriken an den Arbeitern beobachteten schlimmen Krankheitserscheinungen auf das Zweckmäßigste vorzubeugen.

Von

Dr. Chr. Heinr. Schmidt.

Zweite bedeutend vermehrte Auflage.

Nebst 75 erläuternden Figuren.

Weimar, 1847.

Verlag, Druck und Lithographie von B. Fr. Voigt.