man wieder zwey Welzen wegen eines
Druckes anbringen müssen, weil der
Schacht vom Tage nieder bis dahin Schwe-
Tonlage hat, nun zusammen hinten weg
aber mehr tonlage, so Gerade kommt,
diese Welzen sind aber nicht halb wie
die vorigen, sondern bestehen blos
aus 12 Zoll starken Wänden Holz.
Uebrigens sind auch in diesem Treibe-
schachte durchgängig, und stets zu
andern kleinere Welzen angebracht,
die blos 5 Zoll stark sind. Welche
Friction nun alle diese Welzen aus-
zustehen haben, kann man sich leicht denken.

§ 47.

Weiter findet in diesem Kunst- und Trei-
beschachte keine Mauerung statt, ob
gleich schon eine beträchtliche Teufe ein-
der dazu vorgerichtet ist, sondern an
den kurzen Stößen findet man hier
und da noch Zimmerung, welche ganz
der Kunstzimmerung ähnelt. Sie
musste da angebracht werden,
weil die kurzen Stöße theils wegen