

Tabelle 55:

Untersuchungsergebnisse der Spülflüssigkeitsproben beim Saugspülbohren
im Tagebau Welzow - Süd

Probe-Nr.	Zeit	Tiefe	Anstehende Bodenart/Entnahmestelle	Dichte	Temperatur	ph-Wert	Flüssigkeitsvolumen	Pentastoffgehalt	davon organ. Bestandteile
-	-	(m)	-	(g/cm³)	(°C)	-	(cm³)	(%)	(%)
1	10 ⁰⁰	0	Zulaufwasser zum Spülteich	0,999	20,8	4,4	842	0,2	0,24
2	10 ⁰⁰	0	Spülteich vor d. Bohrung	0,9992	21,2	4,4	840	0,8	0,95
3	10 ⁵⁵	6,0	K	1,0022	20,6	4,5	848	4,2	-
4	11 ¹⁰	9,0	T	1,0019	21,0	4,5	852	5,00	-
5	11 ²⁵	10,5	T	1,0021	20,9	4,5	816	4,4	5,20
6	11 ²⁵	10,5	Spülteich	1,0014	20,8	4,4	842	7,8	4,70
7	11 ⁴⁰	12,0	T	1,0032	21,8	4,6	822	3,2	3,80
8	11 ⁴⁰	12,0	Spülteich	1,0014	21,6	4,6	850	5,3	6,40
9	11 ⁵⁵	13,5	T	1,0091	21,1	4,7	758	5,3	3,90
10	11 ⁵⁵	13,5	Spülteich	1,0018	20,7	4,6	846	12,3	16,20
11	12 ¹⁰	16,2	K	1,0026	20,4	4,7	832	5,5	4,10
12	12 ¹⁰	16,2	Spülteich	1,0020	20,4	4,5	858	4,9	5,90
13	12 ²⁵	17,5	T	1,0028	21,1	4,6	822	4,0	4,70
14	12 ²⁵	17,5	Spülteich	1,0020	21,0	4,6	848	5,1	6,20
15	12 ⁴⁰	18,5	T	1,0029	21,1	4,6	836	4,0	4,70
16	12 ⁵⁵	20,5	T	1,0033	21,4	4,6	804	5,1	6,10
17	13 ¹⁰	22,0	T	1,0054	21,7	4,5	856	6,2	7,70
18	13 ¹⁰	22,0	Spülteich	1,0026	20,8	4,7	877	9,0	10,50
19	13 ²⁵	24,5	T	1,00125	21,3	4,6	798	5,0	6,00
20	13 ⁴⁰	26,0	T	1,00109	21,6	4,7	836	17,2	22,00
21	13 ⁵⁵	29,5	K	1,0042	21,7	4,6	794	16,7	20,00
22	13 ⁵⁵	29,5	Spülteich	1,0039	21,5	4,5	827	7,6	9,60
23	14 ²⁵	32,0	K	1,0034	21,7	4,6	853	5,9	7,10
24	14 ²⁵	32,0	Spülteich	1,0027	21,7	4,6	827	7,1	8,30
25	14 ⁴⁰	33,6	T	1,00152	21,5	4,7	785	22,0	28,00
26	14 ⁵⁵	36,0	K	1,004	20,8	4,5	825	7,3	8,80
27	15 ¹⁰	38,0	K	1,003	20,2	4,5	852	6,7	8,10
28	15 ¹⁰	38,0	Spülteich	1,0035	21,4	4,6	833	5,4	6,50
29	15 ²⁵	41,3	K	1,0042	21,9	4,6	830	9,5	11,00
30	15 ⁴⁰	42,0	K	1,0037	21,8	4,6	832	8,2	9,90
31	15 ⁵⁵	45,0	K	1,0065	21,4	4,8	821	12,4	15,00
32	15 ⁵⁵	45,0	Spülteich	1,0032	21,7	4,8	848	7,7	9,10
33	16 ¹⁰	47,0	K	1,0065	21,9	4,9	817	12,7	16,00
34	16 ²⁵	50,4	K	1,0040	22,0	4,8	817	8,3	10,00
									38,25