


Nr. 524 zwei Steinmetzzeichen (Fig. 175 u. 176) haben; ferner der grosse Raum an der Westseite, wohl Refectorium mit den nebenstehenden Zeichen im Hause Nr. 521.



Die Fenster und Thürgewände sind auch hier durchweg zerstört, die Rippen meist aus Ziegel, und zwar in der Sakristei aus gewöhnlichen Formsteinen, während sonst



Fig. 172.



XVII.

16