



Fig. 10. Johanniskirche, Längsschnitt, Zustand von 1815, mit Andeutung der Risse und Stützkonstruktionen.