

des zweiten Obergeschosses sind diese kräftig plastischen Decken durchweg erhalten.

Das Erdgeschoss ist wohl zweifellos in Benutzung alter Bauteile entstanden. Die Treppe dürfte neu sein, doch war wohl von je her teilweise in der Tonne



Fig. 265. Reichenberger Straße Nr. 23, Fassade.

überdeckte Flur so angeordnet, daß er den Zugang zum Hof wie zur Treppe gleichmäÙig vermittelte. Bezeichnend ist die Anordnung der Türflügel im Kreis-segment. (Fig. 264.) Dadurch wird die Schrägstellung der Fassade zum Flur gut verdeckt.

Reichenberger Straße Nr. 23 (Fig. 265). Haus mit einem Obergeschoss und sechs Fenstern Front nach der Reichenberger Straße, zwölf Fenster nach