



Fig. 53. Berzdorf, Kirche, Inneres. Zustand vor 1909.

Baubeschreibung.

Die auf einer Anhöhe in der Mitte des langgestreckten Dorfes liegende Kirche ist eine der kleinsten der Lausitz (Fig. 48, 49, 50, 51, 52 und 53).