



Fig. 250. Befestigung an der Michaeliskirche. Zustand vor 1907.

Die gut erhaltene Zwingermauer nach der Michaeliskirche zu zeigt noch heute in zwei durch die Balkenlöcher kenntlichen Stockwerken eine Reihe von