



Fig. 3. Hauptkirche, Chor. Zustand vor 1908.

Anlage in eine Halle. Das vierte Schiff ist kürzer als die übrigen, da in der Nordwestecke der massige Turm steht (Fig. 1 u. 4). An der Südseite, in der Ecke zwischen Chor und Südschiff, liegt die Sakristei.

Der Chor der Kirche ist in kräftigen Granitquadern, das Langhaus in Bruchstein erbaut. In Sandstein sind einzelne Schmuckstücke und sonst noch besonders zu erwähnende Teile, namentlich alle Maßwerke hergestellt. Der Sandstein scheint nach Angabe von Baumeister Eger aus Lohmen zu stammen.

#### Der Chor.

Der Chor besteht aus drei Jochen und ist aus dem Achteck geschlossen. Die in den westlichen beiden Jochen aus drei Rundstäben, im