

In der Mitte der Ost-, Nord- und Südwand, sowie an den beiden Pfeilern zwischen den drei Öffnungen der Westwand befinden sich Tragsteine verschiedener Ausbildung (Fig. 287 und 288), auf denen kleinere Steine auf-




Fig. 293. Kloster Heiligenkreuz, Westfenster und Tür des Kapitelsaales. Ansicht von Innen.

liegen, um die Diagonalgurte aufzunehmen. Die Wände sind in Bruchstein, die Konstruktionsteile sauberst in Haustein ausgeführt. Die Gewölbe sind zusammengebrochen. Von Rippen, Schlußsteinen und dergleichen wurde beim Aufräumen des Schuttes nichts gefunden. Oberhalb der Dienste der