



Fig. 359. Lommatzsch, Kirche, unterer Grundriß. Zustand vor 1900.

zeigte sich, daß der Turm auf der Stirnseite nur ungefähr 60 cm tief gegründet ist, und zwar in Trockenmauerung. An den Langseiten stellte man in Kalkmörtel ausgeführtes Mauerwerk fest.

Der Turm weicht von der Ostung des spätgotischen Langhauses um rund 40 cm ab. Sein Erdgeschoß öffnete sich bis 1900 in zwei Rund-