



Fig. 7. Frauenkirche, Ansicht von Osten.

die schüsselartig breit ausladende Kapitäle tragen. Auf der Unterseite befindet sich Laubwerk: Eiche, Roßkastanie, Rosen und andere naturalistisch gebildete Pflanzen aufgemalt, die von der letzten Restaurierung stammen.