

Kleine Ursache — große Wirkung!

6 tragische Fälle
gesehen von Kertesz

Sol. Berlin, den 18 Juni 1930

Rechnung

für Herrn Georg Perlander, Hausaplatz 7
von Malermeister Matzke Paulstr. 33

für ausbessern des Fußbodens in einer Wohnung (Badzimmer) Besetzen der Wasserleitungen in der benachbarten Liepolden Wohnung des Herrn Liebreich Decke und Wände 18 Arbeitsstunden und Material	48. — 169.40
Betrag erhalten	212.40

