

Generalnummer.	Name des Gesteins und Bezirk.	Fundort.	Kosten pro Ruthe.						Verwendungsart und jährlicher Bedarf in Ruthen à 96 Cubikellen.	Bemerkungen über Qualification u. s. w.
			Brecher- lohn.		Schläger- lohn.		Anderweite Kosten.			
			Thlr.	Ngr.	Thlr.	Ngr.	Thlr.	Ngr.		
11	<b>Dresden No. 31.</b> Kleinkörnig, fleischroth, mit wenigem lichtigem Glimmer. Jedenfalls ein Ganggranit.	Bruch am Kirchsteg im Forstreviere Kreyern.	5	—	6	—	—	10	Nicht chaussirte Moritzburg - Meissener Strasse. — 6 bis 8 Ruthen.	Ist ein gutes Unterhaltungsmaterial, hinterlässt einen zähen Schlamm, welcher sich schwer abziehen lässt, zu Bauten weniger tauglich.
12	<b>Dresden No. 37.</b> Feinkörnig, mit weissem Feldspath, reich an schwarzem Glimmer, der das Gestein schwärzlich-grau färbt.	Schön's Bruch am Eierberge bei Pulsnitz.	9	—	9	—	—	15	Dresden - Pulsnitzer Chaussee von Radeberg bis an die Bezirksgrenze vor dem Eierberge hinter Leppersdorf. — 25 bis 30 Ruth. Auch Pflasterstein.	Ist sehr fest und schwer zu schlagen, nutzt sich aber trotzdem leicht ab und bildet dabei viel thonigen Schlamm, welcher schwer zu entfernen ist.
13	<b>Dresden No. 38.</b> Sehr feinkörniges inniges Gemenge von Quarz und lichtigem Glimmer, von grauer Farbe, ähnlich der Minette. Mit etwas Schwefelkies. Feldspathkrystalle sind nicht zu unterscheiden.	Hörnig's Bruch bei Arnsdorf.	5	—	8	—	—	15	Böhmische Glas-Chaussee von der Chausseegelder-Einnahme b. Fischbach bis Radeberg. — 20 Ruth. Auch als Mauerstein verwendet.	Dieses Gestein ist zwar fest, nutzt sich aber trotzdem schnell ab und bildet dabei viel thonigen Schlamm.
14	<b>Dresden No. 39.</b> Grünlich - graues mittelkörniges Gemenge von Quarz, licht - grauem Feldspath und chloritischem Mineral.	Communbruch zu Hermsdorf bei Okrilla.	5	15	8	—	—	10	Dresden-Königsbrücker Chaussee, von der Abtheilungsgrenze im Lausaer Vorholz bis nach Moritzdorf. — 30 bis 40 Ruthen. Auch Mauer- und Pflasterstein.	Bildet eine glatte und ebene Fahrbahn, nutzt sich aber schnell ab und giebt dabei viel thonigen, jedoch leicht zu entfernenden Schlamm.
15	<b>Pirna No. 13.</b> Grobkörnig, mit viel ziegelrothem Feldspath, dessen Krystalle sehr deutlich sind, dagegen verhältnissmässig mit wenig schwarzem Glimmer.	Gemeindebruch in Markersbach im Bahra-Thal, unterhalb Hellendorf.	8	25	8	—	—	—	13 Ruthen.	Ungemein fest, zähe und wetterbeständig, daher eins der besten Chaussee-Unterhaltungsmaterialien. Zu Mauersteinen der Form halber untauglich.