

| Generalnummer. | Name des Gesteins<br>und<br>Bezirk.  | Fundort.   | Kosten pro Ruthe. |      |                    |      |                       |      | Verwendungsart<br>und<br>jährlicher Bedarf<br>in Ruthen<br>à 96 Kubikellen.     | Bemerkungen<br>über Qualification u. s. w.   |
|----------------|--|--|-------------------|------|--------------------|------|-----------------------|------|---|--|
|                |  |  | Brecher-<br>lohn. |      | Schläger-<br>lohn. |      | Anderweite<br>Kosten. |      |   |  |
|                |  |  | Thlr.             | Ngr. | Thlr.              | Ngr. | Thlr.                 | Ngr. |   |  |
| 88             | <b>Bautzen No. 46.</b><br>Neben dem weissen Feldspathe kommt ein licht grünlich-weisser, wahrscheinlich Oligoklas, vor. Glimmer ist reich vorhanden. | Schmelzberg-Bruch, SW. von Königsbrück.                          | 10                | —    | —                  | —    | —                     | —    | Mauersteine und Putzwaaren.   | Qualification sehr gut.  |
| 89             | <b>Bautzen No. 47.</b><br>Die erbsengelbe Färbung des Feldspathes und Quarzes ist Folge der Zersetzung des Glimmers.                                 | Hochwalder Staatsforst, S. v. Berthelsdorf.                      | 7                 | —    | —                  | —    | —                     | —    | Mauersteine wie No. 44.   | Qualification ziemlich gut, wie No. 44.  |
| 90             | <b>Bautzen No. 48.</b><br>Grobkörnig, besonders durch grosse weisse Feldspathkry-<br>stalle.   | Elstraer Dominalbruch, SW. von Rauschwitz.                       | 7                 | —    | —                  | —    | —                     | —    | Mauersteine, Pflastersteine u. Putzwaaren.                                      | Qualification sehr gut.  |
| 91             | <b>Löbau No. 2.</b><br>Kleinkörniges Gemenge von gelblichem Feldspath, lichtgrauem Quarz und bräunlich-grauem Glimmer.                               | Bruch an der Chaussee bei Lehn zwischen Hochkirch und Löbau.     | 6                 | 15   | 10                 | —    | —                     | 10   | Strassensteine, ca. 6 Ruthen. Zuweilen auch als Mauerstein verwendet.           | Ist sehr zähe, schlägt u. bricht sich sehr schwer, hält sich gut in der Fahrbahn u. giebt eine compacte Decke. |
| 92             | <b>Löbau No. 15.</b><br>Von der Beschaffenheit der Bautzener Granite mit weissem Feldspath und schwarzem Glimmer.                                    | An der Löbau-Neusalzaer Chaussee zwischen Lawalde und Schönbach. | 5                 | —    | 10                 | —    | —                     | 10   | Mauerstein.   | Festes und frisches, gesundes Gestein.   |
| 93             | <b>Löbau No. 42.</b><br>Sehr grobkörnig, zum Theil fast breccienartig.<br><br>II. Greisen.   | Rosenthalbruch bei Hirschfelde.                                  | 4                 | —    | —                  | —    | —                     | 10   | Mauerstein.   |  |
| 94             | <b>Freiberg No. 30.</b><br>Grobkörniges Gemenge von Quarz u. lichthem Glimmer.   | Haldenstein v. Zinnwald.   | 10                | —    | 6                  | —    | —                     | —    | Dresden - Altenberg - Teplitzer Chaussee. 4. Abth. Seit 1865 ohne Unterhaltung. | Ist brauchbar und giebt eine trockene Fahrbahn.  |